




Vakuumtechnik im System

VAKUUM-MESSGERÄT

VACUU·VIEW
VACUU·VIEW extended



Betriebsanleitung



Originalbetriebsanleitung Für künftige Verwendung aufbewahren!

Das Dokument darf nur vollständig und unverändert verwendet und weitergegeben werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Gültigkeit dieses Dokumentes bezüglich seines Produktes sicher zu stellen.

Hersteller:
VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim
GERMANY

Tel.:

- Zentrale +49 9342 808-0
- Vertrieb +49 9342 808-5550
- Service +49 9342 808-5660

Fax: +49 9342 808-5555

E-Mail: info@vacuubrand.com

Web: www.vacuubrand.com

*Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses Produkts der **VACUUBRAND GMBH + CO KG** entgegenbringen. Sie haben sich für ein modernes, hochwertiges Produkt entschieden.*

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	5
1.1	Benutzerhinweise	5
1.2	Zu dieser Anleitung	6
1.2.1	Darstellungskonventionen	6
1.2.2	Handlungsanweisungen (Bedienschritte)	7
1.2.3	Abkürzungen	7
1.2.4	Begriffserklärung	8
2	Sicherheitshinweise	9
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
2.2	Unsachgemäße Verwendung	9
2.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	10
2.3.1	Maßnahmen zur Sicherheit	10
2.3.2	Personal	10
2.3.3	ATEX-Gerätekategorie	11
2.4	Entsorgung	12
3	Produktbeschreibung	13
3.1	Messgerät VACUU·VIEW	14
3.1.1	Bauformen	14
3.1.2	Geräteansicht	15
3.2	Anwendungsbeispiel	16
4	Anschluss und Bedienung	17
4.1	Anschluss	17
4.1.1	Aufstellung	17
4.1.2	Vakuumananschluss	18
4.1.3	Elektrischer Anschluss	19
4.1.4	Controller, Messgerät und VACUU·BUS®	21
4.2	Bedienung	23
4.2.1	Anzeigeelemente	23
4.2.2	Bedienelemente	24
4.2.3	Menüstruktur	25
5	Betrieb	30
5.1	Druckmessung	30
5.2	Druckanzeige	30

5.3	Adjustment	31
5.3.1	Sensorabgleich, allgemein	31
5.3.2	Abgleich Atmosphärendruck	32
5.3.3	Abgleich Referenzdruck	33
5.3.4	Abgleich unter Vakuum	34
6	Service Menüs	35
6.1	Update	35
6.1.1	Vorbereitung	35
6.1.2	Messgerät aktualisieren	37
6.2	Werkseinstellungen (Factory Settings)	39
6.3	Untermenü Diagnose (Diagnostics)	40
7	Fehlerbehebung	41
7.1	Fehleranzeige	41
7.2	Fehler – Ursache – Beseitigung	42
8	Reinigung	45
8.1	Gehäuseoberfläche	45
8.2	Sensor	45
9	Anhang	46
9.1	Technische Informationen	46
9.1.1	Technische Daten	46
9.1.2	Medienberührte Werkstoffe	48
9.1.3	Typenschild	49
9.2	Bestelldaten	50
9.3	Service	51
9.4	Stichwortverzeichnis	52
9.5	Übersicht Menüstruktur VACUU·VIEW (extended)	55
9.6	EU-Konformitätserklärung	56

1 Einleitung

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des von Ihnen erworbenen Produkts.

1.1 Benutzerhinweise

Sicherheit

Betriebsanleitung
und
Sicherheit

- Lesen Sie die Betriebsanleitung gründlich, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung jederzeit zugänglich und griffbereit auf.
- Der korrekte Gebrauch des Produkts ist für den sicheren Betrieb unerlässlich. Beachten Sie insbesondere alle Sicherheitshinweise!
- Beachten Sie, zusätzlich zu den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung, die geltenden, nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Arbeitsschutz.

Allgemein

Allgemeine
Hinweise

- Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird für **VACUU-VIEW** in den Texten meist die allgemeine Bezeichnung **Messgerät** verwendet.
- Alle Abbildungen und Zeichnungen sind Beispiele und dienen allein dem besseren Verständnis.
- Technische Änderungen sind im Zuge ständiger Produktverbesserung vorbehalten.

Kontakt

Sprechen Sie
uns an

- Bei unvollständiger Betriebsanleitung können Sie Ersatz anfordern. Alternativ steht Ihnen unser Downloadportal zur Verfügung: www.vacuubrand.com
- Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, sollten Sie Fragen zum Produkt haben, weitere Informationen wünschen oder wenn Sie uns Feedback zum Produkt geben möchten.
- Bei Kontakt zu unserem Service halten Sie bitte Seriennummer und Produkttyp bereit → *siehe Typenschild auf dem Produkt.*

Copyright

Copyright © und
Urheberrecht


Der Inhalt dieser Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Kopien für interne Zwecke sind erlaubt, z. B. für Schulungen.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

1.2 Zu dieser Anleitung

1.2.1 Darstellungskonventionen

Warnhinweis

	VORSICHT
	<p>Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.</p> <p>Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr leichter Verletzungen oder Sachschäden.</p> <p>⇒ Hinweis zur Vermeidung beachten!</p>

HINWEIS
<p>Verweis auf möglicherweise schädliche Situation.</p> <p>Bei Nichtbeachtung können Sachschäden entstehen.</p>

Ergänzende Hinweise

WICHTIG!

- ⇒ Beschreibung, die Sie bei Handlungen beachten müssen.
- ⇒ Wichtige Information für den einwandfreien Betrieb Ihres Produkts.



- ⇒ Tipps + Tricks
- ⇒ Hilfreiche Informationen

1.2.2 Handlungsanweisungen (Bedienschritte)

Darstellung
Bedienschritte

Handlungsanweisung (einfach)

⇒ Sie werden zu einer Handlung aufgefordert.

- Ergebnis der Handlung

Handlungsanweisung (mehrere Schritte)

1. erster Handlungsschritt
2. nächster Handlungsschritt

- Ergebnis der Handlung

Führen Sie Handlungsanweisungen, die mehrere Schritte erfordern, in der beschriebenen Reihenfolge durch.

1.2.3 Abkürzungen

Verwendete
Abkürzungen

abs.	absolut
ATM	Atmosphärendruck
d_i (di)	Innendurchmesser
DN	Nennweite (Diameter Nominal)
Gr.	Größe
hPa	Druckeinheit, Hektopascal (1 hPa = 1 mbar = 0.75 Torr)
KF	Kleinflansch
max	Maximalwert
mbar	Druckeinheit, Millibar (1 mbar = 1 hPa = 0.75 Torr)
min	Minimalwert
RMA-Nr.	Rücksendenummer
Torr	Druckeinheit (1 Torr = 1.33 mbar = 1.33 hPa)
VAC	Vakuum

1.2.4 Begriffserklärung

Produktspezifische
Begriffe

VACUU·BUS®	Bussystem von VACUUBRAND
VACUU·SELECT®	Vakuum-Controller, Controller mit Touchscreen; bestehend aus Bedieneinheit und Vakuumsensor.
VACUU·BUS®-Stecker	4-poliger Rundstecker für das Bussystem von VACUUBRAND .
CVC 3000	Vakuumregler, Vakuum-Controller, Controller
DCP 3000	Vakuum-Messgerät
Feinvakuum	Druckmessbereich in der Vakuumtechnik, von: 1 mbar–0,001 mbar (0.75 Torr–0.00075 Torr)
Grobovakuum	Druckmessbereich in der Vakuumtechnik, von: Atmosphärendruck–1 mbar (atmospheric pressure–0.75 Torr)

2 Sicherheitshinweise

Die Informationen in diesem Kapitel sind von allen Personen, die mit dem hier beschriebenen Produkt arbeiten, zu beachten.

Das Produkt darf nur in technisch einwandfreiem Zustand verwendet werden.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmungsgemäße Verwendung

VACUU·VIEW ist ein Laborinstrument für die Messung von Absolutdruck im Bereich von Grobvakuum oder als Version **VACUU·VIEW extended** im Bereich von Grob- bis Feinvakuum.

Das Messgerät darf nur in nicht-explosionsfähiger Umgebung montiert und verwendet werden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

2.2 Unsachgemäße Verwendung

Als unsachgemäße Verwendung gilt:

Unsachgemäße Verwendung

- Der Gebrauch des Produkts entgegen der bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Der Betrieb bei offensichtlichen Störungen.
- Der Betrieb bei unzulässigen Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
- Unzulässige An- und Umbauten oder kundenseitige Reparaturen.

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.3.1 Maßnahmen zur Sicherheit

Sicherheitsmaß-
nahmen

- ⇒ Verwenden Sie das Gerät nur, wenn Sie die Betriebsanleitung und die Funktionsweise verstanden haben.
- ⇒ Beachten Sie, dass von anhaftenden Prozessmedien Gefahren für Mensch und Umwelt ausgehen können.
- ⇒ Befolgen Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen.
- ⇒ Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller-Service oder vom autorisierten Fachhändler durchführen.

WICHTIG!

Für alle Serviceleistungen müssen Gefahrstoffe ausgeschlossen werden können.

- ⇒ Füllen Sie das Formblatt [Unbedenklichkeitsbescheinigung](#) aus und bestätigen Sie dieses mit Ihrer Unterschrift.

2.3.2 Personal

WICHTIG!

Die Verantwortung für die Verwendung des Geräts und das damit arbeitende Personal liegt beim Betreiber.

- ⇒ Arbeiten Sie stets sicherheitsbewusst.
- ⇒ Beachten Sie die Betriebsanweisungen des Betreibers und die nationalen Bestimmungen bezüglich Unfallverhütung, Sicherheit und Arbeitsschutz.

2.3.3 ATEX-Gerätekategorie

Aufstellung und explosionsfähige Umgebung



Die Aufstellung und der Betrieb in Bereichen, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann, ist nicht erlaubt.

ATEX-Gerätezeichnung

ATEX-
Gerätekategorie



Mit der Kennzeichnung ϵx beschriftete Vakuumgeräte haben eine Zulassung gemäß der ATEX-Kennzeichnung auf dem Typenschild.

⇒ Betreiben Sie das Messgerät nur in technisch einwandfreiem Zustand.

Die ATEX-Zulassung¹ gilt nur für den inneren, medienberührten Bereich (Vakuumsensor), nicht für den Umgebungsreich des Messgeräts.

ATEX-
Gerätekategorie
und
Peripheriegeräte

Die ATEX-Gerätekategorie des Messgeräts ist abhängig von den angeschlossenen Bauteilen und der Peripherie. Bauteile und Peripheriegeräte müssen der gleichen oder einer höherwertigeren ATEX-Einstufung entsprechen. Ohne entsprechende Einstufung erlischt die spezifizierte Gerätekategorie für VACUUBRAND-Geräte.

Zündquellen
verhindern

Die Verwendung von Belüftungsventilen ist nur dann zulässig wenn sichergestellt ist, dass dadurch normalerweise keine oder aber aller Wahrscheinlichkeit nach nur kurzzeitig oder selten explosionsfähige Gemische im Innenraum des Messgeräts erzeugt werden.

⇒ Belüften Sie ggf. mit Inertgas.

Informationen zur ATEX-Gerätekategorie sind auch auf unserer Homepage abrufbar: www.vacuubrand.com/Information-ATEX

¹ -> vergleiche Typenschild

2.4 Entsorgung

HINWEIS

Falsche Entsorgung des Messgeräts kann Umweltschäden zur Folge haben.

- ⇒ Nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektroschrott und Elektronikkomponenten dürfen nur an autorisierten Annahmestellen entsorgt werden.
- ⇒ Beachten Sie die nationalen Vorschriften zu Entsorgung und Umweltschutz.
- ⇒ Genaue Informationen zu gesetzlichen Regelungen gibt die zuständige Verwaltungsbehörde.



3 Produktbeschreibung

Wareneingang

Wareneingang Prüfen Sie die Lieferung direkt nach Erhalt auf mögliche Transportschäden und auf Vollständigkeit.
 ⇒ Melden Sie Transportschäden unverzüglich und schriftlich dem Lieferanten.

HINWEIS

Kondensat kann das Messgerät schädigen.
 Ein großer Temperaturunterschied zwischen Lagerort und Aufstellungsort kann zur Kondensatbildung führen.
 ⇒ Lassen Sie das Messgerät nach Wareneingang oder Lagerung mindestens 3-4 Stunden akklimatisieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Lieferumfang

Lieferumfang	Messgerät	
	VACUU·VIEW und 2 m Anschlusskabel	20683220
	oder	
	VACUU·VIEW extended und 2 m Anschlusskabel	20683210
	Schlauchwelle 10/6 G1/4" mit O-Ring	20642474
	Steckernetzteil* 30W 24V; mit Netzadaptern und 2 m Anschlusskabel	20612090
	Betriebsanleitung	20901326
	Sicherheitshinweise für Vakuumgeräte	20999254
	Originalverpackung (Sicherheitsverpackung)	-----

* entfällt bei Anschluss an VACUU-BUS®-kompatibles Messgerät oder -Controller.

3.1 Messgerät VACUU-VIEW

Gerätebeschreibung
und Bauformen

Das Messgerät wird als Stand-alone-Version mit einem Stecker-Netzteil angeboten. Das Messgerät ist mit einem integrierten Vakuumsensor und einem beleuchteten Display zur Druckanzeige ausgestattet. Das Messgerät verfügt über eine hohe chemische Beständigkeit.

VACUU-VIEW ergänzt das **VACUU-BUS®**-Zubehörprogramm. Für anspruchsvollere Aufgaben, die über die Vakuummessung und -anzeige hinausgehen, lässt sich das Messgerät als externer Vakuum-Sensor beispielsweise mit dem Controller **VACUU-SELECT**, **CVC 3000** oder dem Messgerät **DCP 3000** betreiben.

Bei Betrieb mit einem **DCP 3000** können Messwerte gespeichert und graphisch dargestellt werden (Datenlogger). Über eine RS 232-Schnittstelle kann der Druck an einem PC eingelesen werden.

3.1.1 Bauformen

VACUU-VIEW



Mit chemiebeständigem Keramik-Membran-Sensor für die präzise Messung im **Großvakuumbereich**. Nach dem kapazitiven Messprinzip wird der anliegende Absolutdruck gasartunabhängig erfasst.

Der Anschlussflansch von **VACUU-VIEW** besteht aus schwarzem PP und ist dadurch – und anhand des Typenschilds – leicht von der extended-Bauform zu unterscheiden.

VACUU-VIEW extended




Das Grob- und Feinvakuummessgerät nutzt die chemiebeständige Kombination aus keramikummanteltem Pirani-Sensor und Keramik-Membran-Sensor für die Messung vom **Fein- bis in den Großvakuumbereich**. Das Messgerät liefert zuverlässige Vakuumwerte im gesamten Messbereich.


Der Anschlussflansch von **VACUU-VIEW extended** besteht außen aus Aluminium und ist innen mit PPS beschichtet.

3.1.2 Geräteansicht

Front- und Rückseite




Seitenansicht



1	VACUU-VIEW
2	Display
3	Bedienelemente
4	Kleinflansch KF DN16, Innengewinde G1/4"
	▶ Material: PP schwarz ⇒ VACUU-VIEW
	▶ Material: Aluminium + PPS ⇒ VACUU-VIEW extended
5	Typenschild (hier VACUU-VIEW)
6	Anschlusskabel, 2 m
	▶ für Anschluss an Steckernetzteil
	oder
	▶ für den VACUU-BUS® -Anschluss an VACUU-SELECT, CVC 3000 oder DCP 3000

3.2 Anwendungsbeispiel

→ Beispiel
VACUU·VIEW
Direktanschluss



- | | |
|---|---|
| 1 | Steckernetzteil |
| 2 | Steckverbinder, Anschlusskabel (je 2 m) |
| 3 | Behälter, Apparatur |
| 4 | VACUU·VIEW Messgerät
(<i>Stand-alone-Version mit Steckernetzteil</i>) |
| 5 | Vakuumventil |
| 6 | Vakuumschlauch |
| 7 | Membranpumpe, Vakuumpumpe |



Sie erhalten ein optimales Messergebnis, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- ⇒ Schließen Sie das Messgerät möglichst nah an der Apparatur an.
- ⇒ Nutzen Sie wenn möglich den Kleinflansch als Anschluss.
- ⇒ Schließen Sie eine Vakuumleitung mit maximal möglichem Querschnitt an.

4 Anschluss und Bedienung

4.1 Anschluss

4.1.1 Aufstellung

WICHTIG!

Um Fehlmessungen oder um Schäden am Sensor zu vermeiden, darf das Messgerät nicht in unmittelbarer Nähe von heißen Geräten, wie z. B. auf einer Drehschieberpumpe montiert werden.

Das Messgerät ist für die direkte Montage an der Apparatur vorgesehen.

- ⇒ Achten Sie bei Aufstellung, Anschluss und Installation darauf, dass Sie die Vorgaben gemäß der Technischen Daten einhalten → *siehe Kapitel 9.1 Technische Informationen*.
- ⇒ Beachten Sie beim Anschluss die Angaben vom Typenschild.
- ⇒ Vergleichen Sie die Grenzwerte in dieser Bedienungsanleitung mit denen Ihres Einsatzfalls bezüglich Betriebsmedium, Drücke, Kräfte, Momente, Temperaturen und Spannungen. Vermeiden Sie

Aufstellungsbedingungen

- Das Messgerät ist akklimatisiert.
- Die Umgebungsbedingungen sind eingehalten und liegen innerhalb der Einsatzgrenzen.

Aufstellungsbedingungen berücksichtigen

Einsatzgrenzen		(US)
Umgebungstemperatur, max.	10–40 °C	50–104°F
Aufstellhöhe, maximal	3000 m über NHN	9840 ft above sea level
Luftfeuchte	30–85 %, nicht betauend	
Schutzart	IP 54	
Kondensat oder Verschmutzung durch Staub und Flüssigkeiten vermeiden.		

4.1.2 Vakuumananschluss

WICHTIG!

- ⇒ Maximal zulässiger Druck am Drucksensor: 1,5 bar (absolut).
- ⇒ Schmutz und Beschädigungen, speziell am Flansch, können die Messung beeinträchtigen.
- ⇒ Bauen Sie das Vakuum-Messgerät wenn möglich senkrecht ein, mit dem Flansch nach unten; vermeidet Kondensatsammlung.

Anschluss via Kleinflansch


Benötigtes Anschlussmaterial: Spannring, Universal-Zentrier- ring oder Innenzentrierring für KF DN16.



1. Entfernen Sie die Staubschutzkappe.
2. Setzen Sie das Messgerät mit dem Zentrierring auf den Anschluss der Apparatur → Kleinflansch KF DN16.
3. Fixieren Sie das Messgerät mit einem Spannring.

Anschluss via Schlauchwelle

Benötigtes Anschlussmaterial: Schlauchwelle DN 6/10 mm G1/4" mit O-Ring und passender Schlauchschelle (Option).



1. Entfernen Sie die Staubschutzkappe.
2. Drehen Sie die Schlauchwelle mit O-Ring in das Innengewinde handfest an.
3. Befestigen Sie das Messgerät über die Schlauchwelle an einem Vakuumschlauch der Apparatur.
4. Fixieren Sie den Vakuumschlauch, z. B. mit einer Schlauchschelle.
5. Fixieren Sie das Messgerät.

WICHTIG!

- ⇒ Verwenden Sie einen für den Vakuumbereich geeigneten Vakuumschlauch. Gummischläuche, beispielsweise, gasen aus und sind für den Feinvakuumbereich untauglich.
- ⇒ Verlegen Sie Schlauchleitungen zum Messgerät so kurz wie möglich.

4.1.3 Elektrischer Anschluss


HINWEIS

Für den Anschluss als VACUU-BUS[®]-Komponente, am Controller VACUU-SELECT, CVC 3000 oder Messgerät DCP 3000, ist kein Steckernetzteil erforderlich.

⇒ Das Messgerät wird über den VACUU-BUS[®] versorgt.

Steckernetzteil*

Steckernetzteil



* kurzschlussfestes Weitbereichsnetzteil mit integriertem Überlastschutz und länderspezifischen Steckeraufsätzen

Steckernetzteil vorbereiten

Anschluss vorbereiten

1. Nehmen Sie das Netzteil und die Steckeraufsätze aus der Verpackung.
2. Wählen Sie den Steckeraufsatz aus, der zu Ihrer Steckdose passt.
3. Stecken Sie den Steckeraufsatz auf die Metallkontakte des Netzteils.
4. Verschieben Sie den Steckeraufsatz bis dieser einrastet.

Steckeraufsatz abnehmen

Steckeraufsatz vom Netzteil nehmen


1. Drücken Sie den Arretierungsknopf auf dem Netzteil.
2. Nehmen Sie den Steckeraufsatz vom Netzteil ab.
 - Ein anderer Steckeraufsatz kann fixiert werden.

Spannungsversorgung anschließen

WICHTIG!


⇒ Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht durch scharfe Kanten, Chemikalien oder heiße Flächen beschädigt werden kann.

1. Stecken Sie den Anschlussstecker vom Messgerät in die Buchse vom Steckernetzteil



2. Stecken Sie das Steckernetzteil in die Netzsteckdose.

Die LED am Steckernetzteil leuchtet.



4.1.4 Controller, Messgerät und VACUU-BUS®

Bedeutung


VACUU-BUS® ist ein System zur Kommunikation von **VACUUBRAND**-Controllern oder -Messgeräten mit Peripheriegeräten.

VACUU-BUS®-Komponenten werden von VACUU-SELECT, CVC 3000/DCP 3000 automatisch erkannt. Durch einheitliche Steckverbindungen und Y-Adapter ist das System auf bis zu 32 Peripheriegeräte erweiterbar.

VACUU-VIEW als VACUU-BUS®-Komponente anschließen

⇒ Stecken Sie den Anschlussstecker in den **VACUU-BUS®**-Anschluss auf der Gehäuserückseite von VACUU-SELECT, DCP 3000 oder CVC 3000.

- Spannungsversorgung via Controller oder Messgerät.



i Steckverbinder der neuesten Baureihe besitzen als Verdrehsicherung eine auskragende Nase. Diese wird einfach in die Führungsnut geschoben.

Besonderheit

VACUU-BUS-Adress-Konfiguration

Bei Verwendung als **VACUU-BUS®**-Komponente, z. B. bei Anschluss an einen CVC 3000, wird das Messgerät als Vakuumsensor erkannt.

WICHTIG!

Werden mehrere **VACUU-VIEW**-Messgeräte gleichen Typs angeschlossen, ist vor der Verwendung eine Adresskonfiguration erforderlich.


Beschreibungen zu Adresskonfiguration
→ *siehe auch Online-Betriebsanleitung 999151 (CVC 3000).*

Adresszuordnung

Vacuubus-Komponente	Adress-Nr.	Abkürzung im	
		CVC/DCP	VACUU-SELECT
VACUU-VIEW	1–4	VSK _	VS-C _
VACUU-VIEW extended	1–4	VSP _	VS-P _
Referenzsensor	1–4	Ref. _	VS-REF _

Anschlussbeispiel VACUU·BUS® mit VACUU·VIEW

→ Beispiel
VACUU·VIEW als
VACUU·BUS®-
Komponente



- 1 VACUU·SELECT, CVC 3000* (oder DCP 3000*)
- 2 Anschlusskabel (Spannungsversorgung über VACUU·BUS)
- 3 VACUU·VIEW – Messung Grobvakuum
oder
VACUU·VIEW extended – Messung Grob- bis Feinvakuum

* Möglichkeiten mit CVC 3000 oder DCP 3000:

- ▶ Nutzung der RS 232-Schnittstelle, für externes Programm zum Auslesen der Messdaten,
- ▶ bei Anschluss mehrerer VACUU·VIEWS, Adresskonfiguration und Differenzdruckmessung,




Bis zu 4 x VACUU·VIEW und
4 x VACUU·VIEW extended und
4 x VACUU·VIEW -> Referenzsensor für
Differenzdruckmessung

... können an einen VACUU·SELECT, CVC 3000 oder
DCP 3000 über VACUU·BUS®-Y-Adapter angeschlossen
werden.

→ siehe auch: *Adresszuordnung auf Seite 21*

Beachten Sie hierbei die maximale Gesamtkabellänge von
30 m.

Y-Adapter



4.2 Bedienung


Die Bedienung beschränkt sich auf die Voreinstellung von Druckeinheit und Displayeinstellungen, wie beispielsweise die Empfindlichkeit der Touchbedienung. Außerdem lassen sich Versionsinformationen anzeigen und Werkseinstellungen oder Updates laden. Während dem laufenden Betrieb ist keine Bedienung erforderlich.

4.2.1 Anzeigeelemente

Anzeigesymbole im Display zeigen, welche Tasten zu drücken sind oder ob ein Untermenü aufgerufen werden kann.

Bedeutung Displayanzeige und Symbole

→ Beispiele
Symbole und
Darstellungen im
Display







1	Kopfzeile
2	Markierung = Aktive Auswahl
3	... = Hinweis auf Untermenü
4	Taste Pfeil Ab drücken (weitere Menüpunkte unten)
5	Mit Pfeil Auf oder Ab Wert anpassen
6	Enter drücken
7	Esc drücken

4.2.2 Bedienelemente

Die Frontseite des Messgeräts besteht aus einem Glas mit berührungssensitiver Bedienfläche mit 4 Tasten.

Bedienelemente
Touch keys

Taste	Bedeutung
	Pfeil <i>Auf</i> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Menüauswahl ▶ Navigation nach oben ▶ Wert vergrößern
	Pfeil <i>Ab</i> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Menüauswahl ▶ Navigation nach unten ▶ Wert verkleinern
	<i>Enter</i> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eingabe bestätigen ▶ Menü aufrufen ▶ Wert übernehmen
	<i>Escape</i> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Menü/Aktion abbrechen oder verlassen ▶ Zurück ins vorherige Menü ▶ Zurück zur Grundanzeige

HINWEIS

Beschädigung der Glasoberfläche.

Spitze oder kantige Gegenstände können die Glasoberfläche des Messgeräts beschädigen.


⇒ Bedienen Sie das Messgerät ausschließlich mit einem Finger oder mit einem Touch-Stift.

4.2.3 Menüstruktur

Die Anzeige mit **Menu** in der Fußzeile lässt sich mit einer beliebigen Taste aufrufen. Die Menüsprache ist Englisch.

VACUU-VIEW-Menüs

Menüstruktur



- | | |
|---|---|
| 1 | Druckanzeige |
| 2 | Auswahl Menüs aufrufen |
| 3 | Menüs <ul style="list-style-type: none"> ▶ Settings ▶ Info ▶ Service |




Ohne Aktion wechselt die Anzeige von einem Menü automatisch zurück zur Druckanzeige.

- ▶ Menu → Rücksprung nach circa 5 Sekunden.
- ▶ Untermenü → Rücksprung nach circa 20 Sekunden.
- ▶ Untermenü *Diagnosics* → Rücksprung nach circa 60 Sekunden.

Menü Settings

Einstellmöglichkeiten
in Settings




Menü Settings	
Unit	Voreinstellung Druckeinheit ▶ mbar ▶ hPa ▶ Torr
Adjustment	Sensorabgleich ▶ ATM (700-1080 mbar) ▶ Vakuum (0 mbar)

Menü Settings	
Touch	Berührungsempfindlichkeit Bedienfeld einstellen <ul style="list-style-type: none"> ▶ High ▶ Medium ▶ Low
Display	Helligkeit und Kontrast einstellen <ul style="list-style-type: none"> ▶ Backlight: 10 % – 100 % ▶ Contrast: 10 % – 100 %

Menü Info


Versions-
informationen
abrufen



Menü Info	
Info	Messgerätetyp <ul style="list-style-type: none"> ▶ VACUU·VIEW ▶ VACUU·VIEW extended Messgeräteversion (<i>Anzeigenbeispiel</i>) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hardware: VB.xx ▶ Firmware: V1.xx

Menü Service

Service-Menüs



Service-Menüs

Menü Service	
Update	Software-Updates durchführen ▶ Start Update
Factory Settings	Werkseinstellungen laden ▶ reset to Factory Settings
Diagnostics* ab Software-Version V1.04	Diagnosemenüs aufrufen ▶ Adjustments ▶ Measurements ▶ Raw Values
ab Software-Version V1.05	▶ Other Values

* Bordmittel zur Diagnose für unseren Service.



Die Anzeigen der Diagnosemenüs für **VACUU-VIEW** und **VACUU-VIEW extended** sind unterschiedlich.

5 Betrieb

5.1 Druckmessung

Druckmessung und -anzeige des **VACUU-VIEW (extended)** starten direkt nach dem Anschluss an die Spannungsversorgung. Auch beim Anschluss an ein **VACUU-BUS®**-System startet die Druckanzeige direkt. Die Messung mit **CVC 3000** oder **DCP 3000** beginnt erst mit Einschalten des jeweiligen Gerätes.

Das Messgerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und ab Werk abgeglichen.

Warm-up (Aufwärmzeiten)

WICHTIG!

⇒ Beachten Sie die Warm-up-Zeit bis zur vollen Messgenauigkeit.


Warm-up-Zeiten

VACUU-VIEW	Großvakuum	▶ 3 Minuten
VACUU-VIEW extended	Feinvakuum	▶ 15 Minuten

5.2 Druckanzeige

Display mit Druckanzeige

Druckanzeige,
Grundanzeige



1	Druckanzeige, digital	(min./max.)
	VACUU-VIEW	▶ 0.1–1100 [mbar/hPa] ▶ 0.1–825 [Torr]
	VACUU-VIEW extended	▶ 0.001–1100 [mbar/hPa] ▶ 0.001–825 [Torr]
2	Druckeinheit (mbar, hPa, Torr)	

5.3 Adjustment

HINWEIS

Zur Druckermittlung misst der VACUU·VIEW extended, bei Drücken < 5 mbar, die druckabhängige Wärmeleitung von Gas.

Das Messgerät ist werkseitig für Luft abgeglichen. Bei Gasen mit stark abweichendem Molekulargewicht kann dies (bei < 5 mbar) zu inkorrekten Messungen führen.

- leichte Gase: Druckanzeige erhöht
- schwere Gase: Druckanzeige verringert

⇒ Führen Sie den Abgleich bei Bedarf mit dem zu messenden Gas durch, z. B. für: H₂, He, Ar, CO₂.

Erst nach einem vollständigen Warm-up ist ein Abgleich möglich.

⇒ Führen Sie den Abgleich erst durch, wenn das Messgerät betriebsbereit ist.

5.3.1 Sensorabgleich, allgemein

Ein Abgleich gehört nicht zur alltäglichen Bedienung. Der Abgleich sollte nur durchgeführt werden, wenn die Messwerte von einem Referenznormal abweichen oder Unregelmäßigkeiten in der Druckanzeige auftreten.

WICHTIG!

Ein **Sensorabgleich** sollte **während dem laufenden Betrieb**, mit vollständig warmgelaufenen Sensor (15–20 Minuten), durchgeführt werden.

Voraussetzung für einen Sensorabgleich ist eine zuverlässige Vakuumquelle, z. B. Abgleich des **VACUU·VIEW extended** mit einer Hochvakuumpumpe und einem Referenzmessgerät.

Bei Verschmutzung der Vakuumanlage, z. B. mit Öl, Partikeln oder Feuchtigkeit, können Verunreinigungen im Drucksensor Fehlmessungen verursachen und/oder den Abgleich verfälschen.


⇒ Reinigen Sie verschmutzte Drucksensoren vor dem Abgleich
→ siehe Kapitel: **8 Reinigung**.

5.3.2 Abgleich Atmosphärendruck

Sensorabgleich unter Atmosphärendruck durchführen

Sensorabgleich
unter
Atmosphärendruck

1. Rufen Sie das Menü *Settings/Adjustment* auf.



2. Korrigieren Sie mit Hilfe der *Pfeil*-Tasten auf exakten Atmosphärendruck gemäß Referenzmessgerät.

3. Drücken Sie *Enter* zur Bestätigung.

4. Bestätigen Sie anschließend die Sicherheitsabfrage mit *Enter*.

- Druckübernahme für den Abgleich erfolgt direkt bei Bestätigung der Sicherheitsabfrage.
- VACUU-VIEW (extended)** auf Atmosphärendruck abgeglichen.



VACUU-VIEW zeigt bereits den anstehenden Druck an. Im Normalfall sind nur Korrekturen im Bereich ± 5 erforderlich.

5.3.3 Abgleich Referenzdruck

Abgleich VACUU·VIEW auf Referenzdruck


Sensorabgleich auf
Referenzdruck

1. Schließen Sie das **VACUU·VIEW** Messgerät an eine Vakuumpumpe an, die auf ein exaktes Endvakuum von z. B. 2 mbar abpumpt.

WICHTIG!

⇒ Wenn möglich, prüfen Sie die Genauigkeit des Endvakuums mit einem kalibrierten Referenzmessgerät für Vakuum.

2. Rufen Sie das Menü **Settings/Adjustment** auf. Die Anzeige im Display sollte **2** betragen, entsprechend dem erreichten Endvakuum der Vakuumpumpe.
3. Korrigieren Sie bei Bedarf mit Hilfe der **Pfeil**-Tasten auf den Referenzdruck **2**.



4. Drücken Sie **Enter** zur Bestätigung.
5. Bestätigen Sie anschließend die Sicherheitsabfrage ebenfalls mit **Enter**.

VACUU·VIEW auf Referenzdruck abgeglichen.



Der Abgleich auf einen Referenzdruck sollte nur durchgeführt werden, wenn dieser Druck exakt und zuverlässig bekannt ist.

Wir empfehlen den Abgleich auf 0 mbar mit Hilfe einer Hochvakuumpumpe (Endvakuum < 0,1 mbar)

→ siehe auch **5.3.4 Abgleich unter Vakuum**

5.3.4 Abgleich unter Vakuum

HINWEIS

Der Abgleich des Vakuums erfolgt beim **VACUU·VIEW extended** grundsätzlich auf den **Messbereichsendwert 0 mbar**.

Der Abgleich auf einen anderen Referenzvakuumwert ist nicht möglich.

⇒ Pumpen Sie auf ein möglichst tiefes Endvakuum.

Abgleich VACUU·VIEW (extended) unter Vakuum


Sensorabgleich
unter Vakuum

1. Schließen Sie das **VACUU·VIEW extended** Messgerät an eine Hochvakuumpumpe an, die auf ein Endvakuum kleiner $< 10^{-3}$ mbar abpumpt.
oder
Schließen Sie das **VACUU·VIEW** Messgerät an eine Hochvakuumpumpe an, die auf ein Endvakuum kleiner $< 0,1$ mbar abpumpt.

WICHTIG!

⇒ Wenn möglich, prüfen Sie die Genauigkeit des Endvakuums mit einem kalibrierten Referenzmessgerät für Vakuum.

2. Warten Sie bis das Endvakuum erreicht wurde und das Messgerät aufgewärmt ist.
3. Rufen Sie das Menü **Settings/Adjustment** auf. Die Anzeige im Display sollte **0** betragen.



4. Drücken Sie **Enter** zur Bestätigung.
5. Bestätigen Sie anschließend die Sicherheitsabfrage mit **Enter**.
☑ **VACUU·VIEW (extended)** unter Vakuum abgeglichen.

6 Service Menüs

6.1 Update

HINWEIS

Beschädigung des Messgeräts durch fehlerhafte Durchführung von Updates.


Messgeräte können bei falscher oder unberechtigter Vorgehensweise beschädigt werden.

- ⇒ Beachten Sie, dass Sie über die notwendigen Berechtigungen und Grundkenntnisse für ein Update verfügen müssen.
- ⇒ Schließen Sie immer nur ein Messgerät am **VACUU·BUS®**-Update-Kit an, und führen Sie Updates einzeln durch.

6.1.1 Vorbereitung

VACUU·BUS®-Update-Kit¹ anschließen

Update-Kit anschließen



1. Trennen Sie die **VACUU·BUS®**-Steckverbinder von Messgerät und Steckernetzteil.
2. Schließen Sie nacheinander Steckernetzteil, Messgerät und **VACUU·BUS®**-Update-Kit am Y-Adapter an.
3. Verbinden Sie das **VACUU·BUS®**-Update-Kit mit einem PC oder Laptop (= Endgerät).
 - Bei erstmaliger Verwendung erscheint am Endgerät eine Meldung vom Betriebssystem: z. B. Neue Hardware gefunden.
4. Stecken Sie das Steckernetzteil in die Netzsteckdose.

¹ → siehe Kapitel: **9.2 Bestelldaten**

Aktualisierungssoftware² herunterladen und starten


Download der
Update-Datei


1. Laden Sie die [ZIP-Datei](#), mit den Updates für Ihr Gerät, von der **VACUUBRAND**-Homepage auf Ihren PC oder Laptop.

2. Entpacken Sie die ZIP-Datei:
Rechtsklick auf die Datei ⇒ **Alle extrahieren...**

3. Öffnen Sie den extrahierten Ordner.

Anwendung (exe)
starten


4. Starten Sie die Updater-Anwendung mit Doppelklick auf das Symbol  .



Updater-Anwendung

5. Wählen Sie aus der Drop-down-Liste den COM-Port aus, an dem der **VACUU-BUS**[®]-Update-Kit angeschlossen ist:
USB Serial Port.

→ Beispiel



Wird kein COM-Port zur Auswahl angezeigt, liegt dies möglicherweise an fehlenden Treibern für RS485/USB.

⇒ Bitten Sie eine Fachkraft Ihrer IT-Abteilung Ihnen den Treiber zu installieren (CD-ROM liegt dem Update-Kit bei).



⇒ Lesen Sie zuerst die Beschreibung in Kapitel **6.1.2 Messgerät aktualisieren** sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren.

² Sowohl für VACUU-VIEW als auch VACUU-VIEW extended.

6.1.2 Messgerät aktualisieren

WICHTIG!




- ⇒ Bitte Berücksichtigen Sie, dass Sie einmal das Messgerät bedienen müssen, um danach prompt zu dem Updater-Fenster auf Ihrem Monitor zu wechseln.
- ⇒ Beachten Sie auch, dass das Zeitfenster, in der die Updater-Anwendung ein angeschlossenes Gerät sucht, **20 Sekunden** beträgt.

Update durchführen


Update durchführen

1. Rufen Sie an Ihrem VACUU-VIEW-Messgerät das Menü *Service/Update* auf.




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche  auf Ihrem Monitor.

- ✓ **Suche** nach angeschlossenem Gerät **startet**.




3. Drücken Sie die *Enter*-Taste am Messgerät, innerhalb der Zeit, in welcher der Fortschrittsbalken angezeigt wird.

- ✓ **Aktualisierung startet**.
- ✓ Für die Dauer der Aktualisierung ist das Display vom Messgerät aus.



Update durchführen 4. Warten Sie bis das Update vollständig geladen ist.

- ☑ Im Update-Programm erscheint folgende Meldung:



- ☑ Update erfolgreich geladen.
- ☑ Das Display vom Messgerät ist wieder eingeschaltet.

**WICHTIG!**

⇒ Beachten Sie auch nach einem Update die Warm-up-Zeit des Messgeräts.

6.2 Werkseinstellungen (Factory Settings)

Werkseinstellungen laden

Werkseinstellungen

1. Rufen Sie das Menü *Service/Factory Settings* auf.



2. Drücken Sie *Enter*, um den Reset zu starten.

Werkseinstellungen geladen.

6.3 Untermenü Diagnose (Diagnostics)

Ab der *Software-Version V1.04* ist in Messgeräten der **VACUU-VIEW®**-Produktserie ein Diagnosemenü enthalten.

Diagnosemenüs aufrufen

Diagnosemenüs ⇒ Rufen Sie das Menü *Service/Diagnostics ...* auf.



Untermenüs anzeigen


1. Drücken Sie die Pfeiltasten zur Auswahl des Untermenüs.
2. Drücken Sie *Enter*, um das ausgewählte Diagnosemenü aufzurufen.

Im Kontakt zu unserem Service helfen die *Diagnostics*-Werte mögliche Fehlerursachen einzugrenzen.

WICHTIG!

- ⇒ Schicken Sie uns, wenn möglich bitte Fotos der angezeigten Diagnosewerte. Sowohl unter Vakuum als auch unter Atmosphärendruck gemessen.
- ⇒ Senden Sie die Fotos an: service@vacuubrand.com
- ⇒ Geben Sie außerdem Produkttyp und Seriennummer vom Typenschild an.

7 Fehlerbehebung


	VORSICHT
	<p>Fehlfunktion durch kundenseitige Reparatur. Das Messgerät ist nicht für eine kundenseitige Reparatur vorgesehen.</p> <p>⇒ Das Messgerät darf nicht geöffnet werden. ⇒ Schicken Sie das Messgerät bei Defekt an unseren Service oder Ihren Fachhändler!</p>

7.1 Fehleranzeige

Die Hintergrundbeleuchtung vom Display ändert sich bei einem Fehler auf rot.

Beispiel Fehleranzeige

Fehleranzeige
(rot)



- 1 Fehleranzeige mit rotem Hintergrund
- 2 Fehlermeldung als Klartext
 - ▶ Over Pressure – Überdruck
 - ▶ Under Range – Unterer Messbereich unterschritten
 - ▶ Sensor Failure – Sensorfehler

7.2 Fehler – Ursache – Beseitigung

Fehlerbeseitigung

Fehler	▶ mögliche Ursache	✓ Beseitigung
Over Pressure	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Druck zu hoch. ▶ Messbereich überschritten. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anlage, Apparatur belüften. ✓ Druck mindern. ✓ Sensorabgleich durchführen. ✓ Diagnosemenü aufrufen und Werte mit unserem Service abgleichen.
Under Range	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Messbereich unterschritten (negativer Messwert). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sensorabgleich durchführen. ✓ Diagnosemenü aufrufen und Werte mit unserem Service abgleichen.
Sensor Failure	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sensor defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diagnosemenü aufrufen und Werte mit unserem Service abgleichen. ✓ Einschicken.
Frontglas defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Falsches Reinigungsmittel verwendet. ▶ Mechanisch beschädigt. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Einschicken.
Messwerte weichen von Referenznormal ab	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sensor misst nicht mehr richtig. ▶ Messung von anderen Gasen als Luft. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sensorabgleich durchführen. ✓ Sensorabgleich mit dem zu messenden Gas durchführen. ✓ Diagnosemenü aufrufen und Werte mit unserem Service abgleichen.
Adjustment ----	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ein für den Sensorabgleich nicht erlaubter Druck liegt an (im Druckbereich 20 – 700 mbar ist kein Abgleich möglich). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Circa 5 – 10 Minuten warten bis der Sensor betriebsbereit ist. ✓ Abgleich mindestens bei > 700 mbar oder Vakuum < 20 mbar durchführen. ✓ Für den Abgleich eine Vakuumpumpe mit exaktem Vakuum anschließen und den jeweils möglichen Druckbereich anfahren.
Menü Settings/ Adjustment warm up	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sensor-Warm-up noch nicht abgeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Circa 5 – 10 Minuten warten bis der Sensor betriebsbereit ist. ✓ Danach ggf. Sensorabgleich durchführen.

Mögliche Fehler bei Update

Fehler	▶ mögliche Ursache	✓ Beseitigung
Display aus	▶ Keine Spannung, Steckernetzteil defekt oder nicht eingesteckt.	✓ Spannungsversorgung kontrollieren, Steckernetzteil an Netzsteckdose anschließen.
USB-Serial-Port nicht erkannt (Im Updater steht kein COM zur Auswahl)	▶ Treiber für RS485/USB-Schnittstelle nicht installiert. ▶ Treiber für RS485/USB-Schnittstelle deaktiviert.	✓ Installieren Sie den Treiber für die RS485/USB-Schnittstelle von der beiliegenden CD-ROM oder via Download aus dem Internet. ✓ Im Geräte-Manager den Anschluss aktivieren.
Display ausgeschaltet, keine Geräte-reaktion	▶ Update läuft = kein Fehler. ▶ Update fehlgeschlagen.	✓ Warten bis das Update abgeschlossen ist. ✓ Update erneut durchführen: 1. Messgerät, VACUU-BUS®-Stecker vom Y-Adapter abziehen. 2. Schaltfläche Update in der Update-Anwendung anklicken. 3. Während der Gerätesuche (Fortschrittsbalken) den VACUU-BUS®-Stecker wieder am Y-Adapter anschließen. ✓ Einschicken falls der Fehler bestehen bleibt.
Update failed	▶ Update fehlgeschlagen. ▶ Verbindung: Gerät ↔ Update-Kit ↔ Endgerät, wurde unterbrochen. ▶ Keine Spannung, Steckernetzteil defekt oder nicht eingesteckt. ▶ Kein angeschlossenes Gerät gefunden.	✓ Verbindung: Gerät ↔ Update-Kit ↔ Endgerät, nicht unterbrechen. ✓ Spannungsversorgung kontrollieren, Steckernetzteil an Netzsteckdose anschließen. ✓ Gerät, das aktualisiert werden soll anschließen → siehe auch Abbildung in Kapitel 6.1.1 Vorbereitung .

Technische Hilfestellung

⇒ Nutzen Sie zur Fehlersuche und -beseitigung die Tabelle
Fehler – Ursache – Beseitigung.

Für technische Hilfestellung oder bei Störungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler oder unserem [Service](#)¹ auf.

⇒ Nutzen Sie für konkrete Hilfestellung auch das Menü
6.3 Untermenü Diagnose (Diagnostics) auf Seite 40

¹ -> Tel: +49 9342 808-5660, Fax: +49 9342 808-5555, service@vacuubrand.com

8 Reinigung

Fehlfunktionen, die auf Verschmutzung des Sensors zurückgeführt werden können, sind durch die Reinigung des Sensors zu beseitigen. Auch vor einem Abgleich empfiehlt sich die Reinigung des Sensors.

WICHTIG!

Dieses Kapitel enthält keine Beschreibung zur Dekontamination des Produkts. Hier werden einfache Reinigungs- und Pflegemaßnahmen beschrieben.

8.1 Gehäuseoberfläche

Oberfläche reinigen

Oberfläche reinigen

⇒ Reinigen Sie verschmutzte Oberflächen mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch. Zum Anfeuchten des Tuchs empfehlen wir Wasser oder milde Seifenlauge.

8.2 Sensor

Sensor reinigen

Sensor reinigen

1. Füllen Sie eine kleine Menge Lösemittel, z. B. Reinbenzin, über den Kleinflansch in das Messgerät.
2. Lassen Sie das Lösemittel einige Minuten einwirken.
3. Gießen Sie das Lösemittel wieder ab.
 - ☑ Gelöste Stoffe im Lösemittel oder Verfärbungen möglich.
4. Wiederholen Sie den Vorgang bis sich keine Schmutzstoffe mehr im Lösemittel befinden.
5. Lassen Sie das Messgerät so lange an Luft oder unter Vakuum stehen, bis der Innenraum getrocknet ist.
6. Gleichen Sie den Sensor neu ab.

9 Anhang

9.1 Technische Informationen

Ausführungen	
Vakuum-Messgerät – <i>Grobovakuum</i>	VACUU·VIEW
Vakuum-Messgerät – <i>Feinvakuum</i>	VACUU·VIEW extended

9.1.1 Technische Daten


Technische Daten

Umgebungsbedingungen		(US)
Umgebungstemperatur, max.	10–40 °C	50–104°F
Betriebstemperatur	10–40 °C	50–104°F
Lager-/Transporttemperatur	-10–60 °C	14–140°F
Aufstellhöhe, maximal	3000 m über NHN	9840 ft above sea level
Luftfeuchte 30–85 %, nicht betauend		
Kondensat oder Verschmutzung durch Staub, Flüssigkeiten, korrosive Gase vermeiden		

Steckernetzteil		(US)
Eingangsspannung	90–264 VAC	90–264 VAC
Frequenz	50–60 Hz	50–60 Hz
Stromaufnahme, max.	0,8 A	0.8 A
Ausgangsspannung, kurzschlussfest	24 VDC	24 VDC
Ausgangsstrom, max.	1,25 A	1.25 A
Kabellänge, circa	2 m	79 in.
Abmessung	108 mm x 58 mm x 34 mm 4.3 in. x 2.3 in. x 1.4 in.	
Gewicht	300 g	0.66 lb
Netzstecker	AC, auswechselbar: CEE/CH/UK/US/AUS/CN	

Elektrische Daten Messgerät		(US)
Nennspannung, max.	24 VDC	24 VDC
Leistung, max.	1,3 W	1.3 W
Schutzart	IP 54	
Schnittstelle	VACUU·BUS®	

Technische Daten

Vakuumdaten		
VACUU-VIEW		(US)
Messbereich, absolut	1100–0,1 mbar	825–0.1 Torr
Messgenauigkeit	< ±1 mbar/hPa/Torr, ±1 digit (nach Abgleich, konstante Temperatur)	
Messprinzip	Keramik-Membran (Aluminiumoxid), kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck	
Temperaturgang	< ±0,07 mbar/K	< ±0.05 Torr/K
Sensor	intern	internal
maximal zulässiger Druck, absolut	1,5 bar	1125 Torr
maximal zulässige Medientemperatur (Gas) nicht explosive Atmosphären:		
kurzzeitig	80 °C	176°F
Dauerbetrieb	40 °C	104°F
maximal zulässige Medientemperatur (Gas)  -Atmosphären:		
kurzzeitig	40 °C	104°F
Dauerbetrieb	40 °C	104°F
VACUU-VIEW extended (nur abweichende)		
Messbereich, absolut	1100–0,001 mbar 1100–0,001 hPa	825–0.001 Torr
Temperaturgang	< ±0,2 mbar/K	< ±0.15 Torr/K
Anzeige: Auflösung im Druckbereich	0,001 hPa (0,001–0,1 hPa) 0,01 hPa (0.1– hPa) 0,1 hPa (1–10 hPa) 1 hPa (10–1100 hPa)	
Messgenauigkeit	±15% vom angezeigten Wert im Bereich 0.01–5 mbar/hPa/Torr, ±3 mbar für > 5mbar	
Messprinzip	Keramik-Membran-Sensor + keramikummantelter Pirani-Sensor	
Anschlüsse		
Kabel (Länge)	2 m	79 in.
Steckverbinder	VACUU-BUS®	
Vakuumananschluss	Kleinflansch KF DN 16 Schlauchwelle DN 6/10	

Technische Daten

Display		
Typ	LC-Display (LCD)	
Helligkeitsregelung	ja	
Druckanzeige	umschaltbar: mbar, Torr, hPa	
Gewichte und Abmessungen*		
		(US)
Gewicht	190 g	0.4 lb
Abmessung (Maßblatt)	103 mm x 62 mm x 50 mm	
	4 in. x 2.4 in. x 2 in.	

* ohne Steckernetzteil

9.1.2 Medienberührte Werkstoffe

Medienberührte
Werkstoffe

Komponente	Medienberührte Werkstoffe
VACUU-VIEW	
Vakuum-Sensor	Aluminiumoxidkeramik
Messkammer + Kleinflansch	PP
Dichtung am Sensor	chemisch beständiges Fluorelastomer
Schlauchwelle	PPS, glasfaserverstärkt
O-Ring (KF 16)	FPM
VACUU-VIEW extended (nur abweichende)	
Messkammer + Kleinflansch	PPS, glasfaserverstärkt
Dichtung am Sensor	FFKM





9.1.3 Typenschild



- ⇒ Notieren Sie im Fehlerfall Typ und Seriennummer vom Typenschild.
- ⇒ Geben Sie bei Kontakt zu unserem Service Typ und Seriennummer vom Typenschild an. So kann Ihnen gezielt Unterstützung und Beratung zu Ihrem Produkt angeboten werden.

Typenschild VACUU-VIEW, allgemein

Typenschild

Hersteller	VACUUBRAND GMBH + CO KG
Typ/Baujahr/Monat	VACUU-VIEW 201 1/
Seriennummer	SN 12345678
Druckmessbereich	— mbar
Versorgungsspannung	24 V  max. A
VACUU-BUS kompatibel	VACUU-BUS [®] 
<u>ATEX-Spezifikation*</u>	 II 3/- G IIC T4 X Internal Atm. only Tech. File: VAC-EX01
Adresse	 Alfred-Zippe-Str. 97877 Wertheim Made in Germany

* Angabe der Dokumentation, Gruppe und Kategorie, Kennzeichnung G (Gas), Zündschutzart, Explosionsgruppe, Temperaturklasse (siehe auch: [Zulassung ATEX-Geräte](#)).

9.2 Bestelldaten

	Vakuu-Messgerät	Bestell-Nr.
	VACUU·VIEW , betriebsfertig inklusive Steckernetzteil	20683220
	VACUU·VIEW extended, betriebsfertig inklusive Steckernetzteil	20683210
Bestelldaten Zubehör	Zubehör	Bestell-Nr.
	Vakuumschlauch DN 6 mm (l = 1000 mm)	20686000
	Vakuumschlauch DN 10 mm (l = 1000 mm)	20686002
	PTFE-Schlauch KF DN 16 (l = 1000 mm)	20686031
	Edelstahlschlauch KF DN 16 (l = 1000 mm)	20673336
	Verschraubung für PTFE-Rohr 10/8 mm	
	DAkKS Erstkalibrierung	20900214
	DAkKS Nachkalibrierung	20900215
	VACUU·BUS®/USB-Update-Kit	20683230
Bestelldaten Ersatzteile	Ersatzteile	Bestell-Nr.
	VACUU·VIEW	20683221
	VACUU·VIEW extended	20683211
	Schlauchwelle 10/6 G1/4" mit O-Ring	20642474
	Steckernetzteil 30W 24V; mit Netzadaptern	20612090
	Y-Adapter VACUU·BUS	20636656
	Verlängerungskabel VACUU·BUS, 2m	20612552
	Wanddurchführung VACUU·BUS	20636153
	Betriebsanleitung	20901326

Bezugsquellen

Internationale
Vertretung und
Fachhandel

Beziehen Sie Originalzubehör und Originalersatzteile über eine Niederlassung der **VACUUBRAND GMBH + CO KG** oder von Ihrem Fachhandel.



- ⇒ Informationen zur kompletten Produktpalette erhalten Sie im aktuellen [Produktkatalog](#).
- ⇒ Für Bestellungen, Fragen zur Vakuumregelung und optimalem Zubehör steht Ihnen Ihr Fachhandel oder Ihr [Vertriebsbüro](#) der **VACUUBRAND GMBH + CO KG** zur Verfügung.

9.3 Service

Serviceangebot und
Serviceleistungen

Nutzen Sie die umfangreichen Serviceleistungen der
VACUUBRAND GMBH + CO KG.



Serviceleistungen im Detail

- Produktberatung und Lösungen für die Praxis,
- schnelle Zulieferung von Ersatzteilen und Zubehör,
- fachgerechte Wartung,
- umgehende Reparaturabwicklung,
- Vor-Ort-Service (auf Anfrage),
- Kalibrierung (DAkkS akkreditiert),
- Rückgabe, Entsorgung.

⇒ Weitere Informationen können Sie auch auf unserer
Homepage abrufen: www.vacuubrand.com.

Ablauf Serviceabwicklung

Service-
anforderungen
erfüllen

1. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder unseren Service.
2. Lassen Sie sich für Ihren Auftrag eine RMA-Nr. geben.
3. Reinigen das Produkt gründlich und dekontaminieren Sie es fachgerecht, falls erforderlich.
4. Füllen Sie das Formblatt Unbedenklichkeitsbescheinigung vollständig aus.

Rücksendung

5. Schicken Sie uns Ihr Produkt zusammen mit:
 - RMA-Nr.,
 - Reparatur- oder Serviceauftrag,
 - Formblatt *Unbedenklichkeitsbescheinigung*,
 - Fehlerbeschreibung.



- ⇒ Verringern Sie Ausfallzeiten, beschleunigen Sie die Abwicklung. Halten Sie bei Servicekontakt die benötigten Daten und Unterlagen bereit.
- ▶ Ihr Auftrag lässt sich schnell und einfach zuordnen.
 - ▶ Gefährdungen können ausgeschlossen werden.
 - ▶ Eine kurze Beschreibung und/oder Fotos helfen bei der Fehlereingrenzung.

9.4 Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A		I	
Adress-Konfiguration	21	inkorrekte Messungen	31
Aktualisierungssoftware	36	Installation	17
Anschlussbeispiel VACUU·BUS®	22	K	
Anschlussstecker Messgerät	20	Kontakt	5
Anwendung (exe) starten	36	L	
Anwendungsbeispiel	16	Länderspez. Steckeraufsatz	19
ATEX-Gerätekategorie	11	leichte Gase	31
ATEX-Gerätekenzeichnung	11	Lieferumfang	13
Atmosphärendruck	32	M	
Aufstellungsbedingungen	17	Medienberührte Werkstoffe	48
Aufwärmzeiten	30	Menüsprache	25
B		Menüstruktur	25
Bauformen	14	Messgerät aktualisieren	37
Bedienelemente	24	O	
Bedienteil	8	Oberfläche reinigen	45
Benutzerhinweise	5	P	
Bestelldaten	50	Peripheriegeräte und ATEX	11
Bestimmungsgemäße Verwendung	9	Personal	10
Bezugsquellen	50	R	
C		Reinigung	45
Copyright ©	6	Reset	39
CVC 3000	8	Rotes Display	41
D		Rücksendung	51
Darstellung Bedienschritte	7	S	
Datenlogger	14	schwere Gase	31
DCP 3000	8	Seitenansicht	15
Diagnosemenüs	40	Sensorabgleich Atmosphärendruck	32
Diagnosemenüs aufrufen	29	Sensorabgleich Referenzdruck	33
Diagnostics	40	Sensorabgleich Vakuum	34
Download Update-Datei	36	Sensor reinigen	45
Druckanzeige	30	Serviceabwicklung	51
E		Serviceleistungen	51
EG-Konformitätserklärung	56	Service-Menüs	28, 29
Einsatzgrenzen	17	Sicherheit	5
Elektrischer Anschluss	19	Sicherheitsmaßnahmen	10
Entsorgung	12	Software-Version V1.04	40
Ersatzteile	50	Spannungsversorgung anschließen	20
F		Spannungsversorgung über Stecker- netzteil	19
Fachhandel	50	Spannungsversorgung über VACUU·BUS	22
Factory Settings	39	Steckeraufsatz	19
Fehleranzeige	41	T	
Fehlerbeseitigung	42	Technische Daten	46, 47, 48
Fehler – Ursache – Beseitigung	42	Technische Information	46
Firmware	27	Touch keys	24
Front- und Rückseite	15	Typenschild	15, 49
G		U	
Geräteansicht	15	Unbedenklichkeitsbescheinigung	51
Gerätebeschreibung	14	Universalnetzteil	19
Grundanzeige	30		
H			
Handlungsanweisung	7		
Handlungsschritt	7		

Stichwortverzeichnis

- Unsachgemäße Verwendung 9
- Update durchführen 37, 38
- Updatefehler 43
- Update-Kit anschließen 35
- Update-Kit (VACUU•BUS/USB) 50

V


- VACUU•BUS®-Stecker 8
- VACUU•BUS®/USB-Update-Kit ... 50
- VACUU•VIEW 14
- VACUU•VIEW als VACUU•BUS®-Komponente 21
- VACUU•VIEW extended 14
- Vakuumanschluss 18
- Versionsinformationen 27
- Vorbereitung Update 35

W


- Wareneingang 13
- Warm-up-Zeiten 30
- Werkseinstellungen 39

Z

- Zertifikate (online) 56
- Zubehör 50
- Zündquellen verhindern 11



9.5 Übersicht Menüstruktur VACUU-VIEW (extended)



9.6 EU-Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration CE de conformité



Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

VACUUBRAND GMBH + CO KG · Alfred-Zippe-Str. 4 · 97877 Wertheim · Germany

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät konform ist mit den Bestimmungen der Richtlinien:

Hereby the manufacturer declares that the device is in conformity with the directives:

Par la présente, le fabricant déclare, que le dispositif est conforme aux directives:

2014/30/EU (EMV-RL), 2014/35/EU (Niederspannungs-RL),
2014/34/EU (ATEX-RL), 2011/65/EU (RoHS-2)

Messgerät / Vacuum gauge / Vacuomètre

Typ / Type / Type: **VACUU-VIEW / VACUU-VIEW extended**

Artikelnummer / Order number / Numéro d'article: 20683210, 20683220, 20683211,
20683221

Seriennummer / Serial number / Numéro de série: Siehe Typenschild / See rating
plate / Voir plaque signalétique

Angewandte harmonisierte Normen / Harmonized standards applied /
Normes harmonisées utilisées : DIN EN ISO 12100:2011, IEC 61010-1:2010
(Ed. 3), DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, DIN EN 1127-1:2011,
DIN EN ISO 80079-36:2016, DIN EN 50581:2013

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Person
authorised to compile the technical file / Personne autorisée à constituer le dos-
sier technique: Dr. F. Gitmans · VACUUBRAND GMBH + CO KG · Germany

Ort, Datum / place, date / lieu, date: Wertheim, 05.03.2019

(Dr. F. Gitmans)

*Geschäftsführer / Managing Director /
Gérant*

i. A.

(Dr. A. Wollschläger)

*Regulatory Affairs Manager / Directrice
des affaires réglementaires*

VACUUBRAND GMBH + CO KG

Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim

Tel.: +49 9342 808-0

Fax: +49 9342 808-5555

E-Mail: info@vacuubrand.com

Web: www.vacuubrand.com



www.vacuubrand.com/Zertifikate



Vakuumtechnik im System

Hersteller:

VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Str. 4
97877 Wertheim
GERMANY

Tel.:

- Zentrale +49 9342 808-0
- Vertrieb +49 9342 808-5550
- Service +49 9342 808-5660

Fax: +49 9342 808-5555

E-Mail: info@vacuubrand.com

Web: www.vacuubrand.com